


Messung von Widerständen von 0,1 Ohm bis 50 Ohm

Die größte dabei auftretende Belastung liegt unter 0,1 Watt, braucht also nicht berücksichtigt zu werden.



3. Drei Stecker eindrücken.
4. Prüfschalter in Stellung 12 drehen , dabei muß sich Zeiger auf ∞ stellen.
5. Meßwert ablesen.
6. Zum Schluß Prüfschalter in Stellung „Aus“ zurückdrehen.

Widerstandswerte in Ohm

