

## Messung von Widerständen von 10 bis 1000 Ohm

Die größte dabei auftretende Belastung liegt unter 0,1 Watt, braucht also nicht berücksichtigt zu werden.



1. Drei Stecker eindrücken.
2. Prüfschalter in Stellung 12 drehen.
3. Meßwert ablesen.
4. Zum Schluß Prüfschalter in Stellung „Aus“ zurückdrehen.

### Widerstandswerte in Ohm

